




## FOTO PROSPETTO



## GRAFICO PROSPETTO



## DATI GENERALI SCHEDA

13b

data

via P.zza Panighetti

n.civico 4 / 5

mappale 59 foglio 81

frazione

rif. tavola 09

rif. storici

## CARATTERI GENERALI

Tipologia edificio Unità a schiera

Destinazione d'uso Misto

Stato fisico Nec. manutenzione

Carattere Modificato

Piani fuori terra 3 + 1 sottotetto

Prospetti a vista 2

## ELEMENTO

## CARATTERISTICA

## MATERIALE

## CODICE e COLORE

1	<input checked="" type="checkbox"/> fondo facciata	Intonaco rasato liscio	Stabilitura	C0 30 50	
2	<input checked="" type="checkbox"/> fondo facciata	Lato sporgente: intonaco rasato liscio tinteggiato panna	Stabilitura		
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input checked="" type="checkbox"/> zoccolatura	Rivestimento in formelle	Pietra		
5	<input checked="" type="checkbox"/> basamento	Intonaco rasato liscio	Stabilitura	E8 10 80	
6	<input type="checkbox"/> rilievi orizzontali				
7	<input type="checkbox"/> fasce marcapiano				
8	<input type="checkbox"/> rilievi verticali				
9	<input type="checkbox"/> lesene				
10	<input type="checkbox"/> portico				
11	<input type="checkbox"/> portico				
12	<input type="checkbox"/> portico				
13	<input checked="" type="checkbox"/> portoni	Superficie bugnata con stondo e griglia	Legno e vetro.Ferro griglia		
14	<input checked="" type="checkbox"/> portali e cornici	Cornice porta ad arco	Pietra		
15	<input checked="" type="checkbox"/> sist. oscuramento	Persiane a due ante	Legno		
16	<input checked="" type="checkbox"/> infissi	Serramenti a due ante	Legno	ON 00 89	
17	<input checked="" type="checkbox"/> davanzali	Semplici squadrati	Pietra		
18	<input checked="" type="checkbox"/> cornici finestre	Intonaco rasato liscio. Tinteggiato bianco	Stabilitura		
19	<input type="checkbox"/> marcafinestre				
20	<input checked="" type="checkbox"/> griglie finestre	Elementi a decoro	Ferro		
21	<input type="checkbox"/> serrande				
22	<input type="checkbox"/> balconi				
23	<input type="checkbox"/> cornicioni				
24	<input checked="" type="checkbox"/> lattonerie	Canali di gronda e pluviali.	Lamiera		
25	<input checked="" type="checkbox"/> decori	Probabili bugne al P. terreno		C8 50 30	
26	<input checked="" type="checkbox"/> copertura	Piode	Pietra		
27	<input checked="" type="checkbox"/> accessori	Abbaino intonacato rustico	Stabilitura		

## OSSERVAZIONI:

Altri colori ritrovati in facciata:



U0 30 50