



FOTO PROSPETTO

GRAFICO PROSPETTO

DATI GENERALI SCHEDA

35



data

via Via Lincio Alberto

n.civico 14

mappale 98 foglio 81

frazione

rif. tavola 05

rif. storici

CARATTERI GENERALI

Tipologia edificio Unità a schiera

Destinazione d'uso Civile abitazione

Stato fisico Nec. manutenzione

Carattere Parz. modificata

Piani fuori terra 3 + 1 sottotetto

Prospetti a vista 2

ELEMENTO

CARATTERISTICA

MATERIALE

CODICE e COLORE

1	<input checked="" type="checkbox"/> fondo facciata	Intonaco rasato liscio con decori.	Stabilitura	L0 20 50	
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input checked="" type="checkbox"/> zoccolatura	Rivestimento in formelle	Pietra		
5	<input type="checkbox"/> basamento				
6	<input type="checkbox"/> rilievi orizzontali				
7	<input checked="" type="checkbox"/> fasce marcapiano	Fascione marcapiano tinteggiato	Cemento	E0 25 65	
8	<input type="checkbox"/> rilievi verticali				
9	<input type="checkbox"/> lesene				
10	<input type="checkbox"/> portico				
11	<input type="checkbox"/> portico				
12	<input type="checkbox"/> portico				
13	<input checked="" type="checkbox"/> portoni	A cornice con vetro e griglia; sopraporta	Legno		
14	<input checked="" type="checkbox"/> portali e cornici	Cornice tre elementi semplici + sopraporta con data	Pietra		
15	<input checked="" type="checkbox"/> sist. oscuramento	Persiane a due ante	Legno	N0 30 50	
16	<input checked="" type="checkbox"/> infissi	Serramenti a due ante	Legno	L0 20 50	
17	<input checked="" type="checkbox"/> davanzali	Ad un elemento squadrato.	Pietra		
18	<input checked="" type="checkbox"/> cornici finestre	A decori dipinti	Stabilitura	E0 25 65	
19	<input type="checkbox"/> marcafinestre				
20	<input checked="" type="checkbox"/> griglie finestre	Elementi a maglia rettangolare	Ferro	N0 30 50	
21	<input type="checkbox"/> serrande				
22	<input checked="" type="checkbox"/> balconi	Ringhiere decorate su balconi in pietra con mensole	Ferro		
23	<input type="checkbox"/> cornicioni			L0 20 50	
24	<input checked="" type="checkbox"/> lattonerie	Canale di gronda e pluviali.	Lamiera		
25	<input checked="" type="checkbox"/> decori	Finte lesene dipinte e finte bugne dipinte			
26	<input checked="" type="checkbox"/> copertura	In piode	Pietra		

OSSERVAZIONI:

In facciata sono riscontrabili finte bugne dipinte su tutta la superficie del P.Terreno e sui bordi dei piani superiori.



1: C8 25 65

2: D2 15 75

3: C0 30 30

La parte centrale facciata P.Superiori: C0 30 30